RELAX S47


47-1/4"
3-5/8"
1/2"
3-5/8"
2-1/8"
1-3/8"
3-1/4"
3-1/4"
1-3/8"
2-1/8"
15"
1-3/4"
Ø 1-3/4"
2-7/8"
Ø
4"
2-7/8"
Ø
1-1/4"
1/2"
2-1/2"
1-1/4"
18-1/8"
1/2"
R2
R2
R2
1-3/8"
2"
4-1/2"
6-1/4"
R2
R2
1-3/8"
R2
R2
1-3/8"
R2
R2
2"
4-1/2"
6-1/4"